



FICHA DE ACCESIBILIDAD

CENTRO DE INTERPRETACIÓN RIA DE VILLAVICIOSA

DIRECCIÓN	ALDEA LLAMES, 23.
CÓDIGO POSTAL - LOCALIDAD	33315 - LLAMES
MUNICIPIO	VILLAVICIOSA
ZONA GEOGRÁFICA	ORIENTE

ACCESO AL INTERIOR

ACCESO

- Al menos uno de los accesos está sin barreras y libre de obstáculos.



PUERTAS

Para acceder al recurso existe una doble puerta de doble hoja cada una: ancho de paso dado por la hoja principal: 76,5 cm y 74 cm, ancho total de paso con las dos hojas abiertas 1,50 m.

- Podrán ser abatibles, correderas manuales o automáticas.
- Anchura libre de paso ≥ 80 cm (reducida en abierto ≥ 78 cm).

RAMPAS

- Espacio de giro de diámetro $\geq 1,50$ m.
- Anchura de rampa mínimo de 1,20 m.
- Pendiente longitudinal para tramos de 2m: 10%

COMUNICACIÓN HORIZONTAL



VESTÍBULOS, PASILLOS, ESTANCIAS

- Itinerario accesible comunica todas las dependencias entre sí y con el exterior.



ESPACIOS HIGIÉNICO-SANITARIOS

ASEOS

- Los aseos no están adaptados.



DOTACIÓN ELEMENTOS RESERVADOS

PLAZAS DE APARCAMIENTO RESERVADO PARA PERSONAS CON MOVILIDAD REDUCIDA

Existe una plaza de aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida.

Nº de plazas de aparcamiento reservado para personas con movilidad reducida: 1

- La señalización horizontal está borrosa y no existe señalización vertical.

