



RUTA 5:

**“SENDERO ACCESIBLE AL MIRADOR DE
LOS BEDULES”**

LOCALIZACIÓN:

Ponga, ASTURIAS

APARCAMIENTO:

Si, dos plazas reservadas en el inicio.

TIPO DE RECORRIDO:

Ida y Vuelta

LONGITUD:

1 km en el recorrido total de ida y vuelta.

PENDIENTES MÁXIMAS:

Senda con una pendiente descendiente entre el 4 y el 6% a excepción de algún punto donde el terreno se ha asentado y se originan desniveles transversales que pueden ocasionar una barrera. En estas zonas se alcanza un máximo del 11,9% de pendiente y tienen una longitud de unos dos metros.



TIPO Y ESTADO DE PAVIMENTO:

En la zona de aparcamiento hay una zona pavimentada con celosía de hormigón ajardinada pero no se corresponde con las plazas reservadas que en este sendero están en una zona ajardinada. En función de la climatología, habrá que ser prudente en la decisión de visitar este sendero pues se pueden formar zonas embarradas.

El pavimento del sendero ha sido recientemente reparado, sustituyendo las tablas deterioradas por algunas nuevas, habrá que tener cuidado en el primer tramo, pues hay algunas zonas sombrías que pueden resbalar a pesar del rayado de las tablas.

PASAMANOS:

Existen pasamanos en las zonas de rampa.

SEÑALIZACIÓN:

Si, de sendero accesible. No existe posibilidad de pérdida o desorientación.

INFORMACIÓN ACCESIBILIDAD VISUAL:

Si, en pasamanos y en paneles en los dos miradores.

ASEOS:

No existen.

ESTADO DE MANTENIMIENTO GENERAL:

Bueno; en el momento de la visita (noviembre 24) con alguna deficiencia a subsanar comunicada mediante correo electrónico al órgano gestor.

Notas:

De cara a la persona usuaria se ha de tener en cuenta que la orografía de nuestra región ya es de por sí muy complicada para senderistas “al uso”. Existen pocas regiones como la nuestra con una **climatología y relieve** tan acentuado, por lo que, en el caso utilizarse la información aportada por COCEMFE Asturias para la elaboración de guías recomendamos aportar siempre la mayor cantidad de datos posible, y también la advertencia necesaria al respecto de la climatología, que puede complicar gravemente el tránsito por dichas rutas.

Advertir, además, que las rutas seleccionadas han sido elegidas por ser entre las existentes, las que más condiciones de accesibilidad tienen o las que aportan condiciones para discapacidades que el resto no aportan.

A pesar de que las incidencias recogidas por Cocemfe Asturias han sido comunicadas a los gestores y/o Ayuntamientos se hace necesario hacer un seguimiento para comprobar que no existen nuevas incidencias.

Existe la posibilidad de consultar cualquier duda o aclaración con personal técnico de la Oficina Técnica de Accesibilidad de Cocemfe Asturias a través del correo electrónico accesibilidad@cocemfeasturias.es o en el teléfono 985 396 855