



RUTA 7:	“SENDA DEL OSO; DESDE EL ÁREA RECREATIVA DE TUÑÓN HASTA EL CERCADO OSERO I”
LOCALIZACIÓN:	Tuñón (Santo Adriano), ASTURIAS
APARCAMIENTO:	No existen plazas de aparcamiento reservadas para PMR.
TIPO DE RECORRIDO:	Ida y Vuelta
LONGITUD:	4,50 km hasta el área recreativa de Buyera. Desde el área recreativa de Buyera hasta el cercado osero un kilómetro aproximadamente.
PENDIENTES MÁXIMAS:	A pesar de que la senda del oso es prácticamente llana en el primer kilómetro existe una subida de unos 20-25 metros con una gran inclinación (12%) que NO PERMITE que una persona en silla de ruedas manual pueda subirla autónomamente. <u>Será por tanto necesaria la ayuda de otra persona.</u>



TIPO Y ESTADO DE PAVIMENTO:

Desde el área recreativa de Tuñón hasta el inicio de la senda el pavimento (pista hormigonada) está bastante deteriorado con lo que complica bastante tanto la deambulacion como el tránsito en silla de ruedas.

Una vez comienza el sendero una vez pasado el puente el camino está asfaltado con bastante buen estado de mantenimiento durante el primer kilómetro.

En los kilómetros restantes el estado del pavimento es bastante deficiente con numerosos baches que incomodan el tránsito.

PASAMANOS:

Toda la senda dispone de barandilla y pasamanos como elemento de delimitación y cierre no como elemento de seguridad, con lo que tienen la advertencia de NO APOYARSE.

SEÑALIZACIÓN:

Si, direccional y de longitud de recorrido.

INFORMACIÓN ACCESIBILIDAD VISUAL:

No existe.

ASEOS:

No existen.

ESTADO DE MANTENIMIENTO GENERAL:

Malo en el momento de la visita (noviembre 24), tiene zonas de barandilla con falta de elementos, pavimento deteriorado con multitud de baches, resaltes y zonas sin proteger.

Notas:

De cara a la persona usuaria se ha de tener en cuenta que la orografía de nuestra región ya es de por sí muy complicada para senderistas “al uso”. Existen pocas regiones como la nuestra con una **climatología y relieve** tan acentuado, por lo que, en el caso utilizarse la información aportada por COCEMFE Asturias para la elaboración de guías recomendamos aportar siempre la mayor cantidad de datos posible, y también la advertencia necesaria al respecto de la climatología, que puede complicar gravemente el tránsito por dichas rutas.

Advertir, además, que las rutas seleccionadas han sido elegidas por ser entre las existentes, las que más condiciones de accesibilidad tienen o las que aportan condiciones para discapacidades que el resto no aportan.

A pesar de que las incidencias recogidas por Cocemfe Asturias han sido comunicadas a los gestores y/o Ayuntamientos se hace necesario hacer un seguimiento para comprobar que no existen nuevas incidencias.

Existe la posibilidad de consultar cualquier duda o aclaración con personal técnico de la Oficina Técnica de Accesibilidad de Cocemfe Asturias a través del correo electrónico accesibilidad@cocemfeasturias.es o en el teléfono 985 396 855